



SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica del rullo tenditore 531 0813 10

| | |
|----------------------|---|
| Produttore: | Ford, Mazda, Volvo |
| Modello: | |
| Ford: | B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo |
| Mazda: | 2 |
| Volvo: | C30, S40, V50 |
| Anno di costruzione: | da 2005 |
| Motore: | 1,25, 1,4, 1,6 16V |
| N. art.: | 531 0813 10 530 0495 10 (KIT) 530 0495 30 (KIT+pompa acqua) |
| Riferimento OE: | |
| Ford: | 1376164 5M5G-6K254-AB |
| Mazda: | C401-12-500 |
| Volvo: | 30750905 |



Figura 1: Sinistra la versione precedente / destra la nuova versione

A seguito della costante evoluzione dei nostri prodotti, sono state apportate delle modifiche al rullo tenditore 531 0813 10 e alla relativa vite di fissaggio.

Questo servizio informazione illustra le caratteristiche visive delle versioni prodotte finora (figura 1, a sinistra) e della versione più recente (figura 1, a destra).

Durante la fase transitoria, può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni soddisfano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni per i veicoli indicati.

Per il montaggio del rullo tenditore modificato, è necessario utilizzare la vite di fissaggio M8x47 fornita. A causa della modifica dell'alloggiamento vite non è consentito un montaggio misto.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

