



SERVIZIO INFORMAZIONE



Tendicinghia 534 0314 10

braccio tenditore con smorzatore di vibrazioni pre-montato

Produttori: Citroën

Modello: C2, C3

Motore: 1.4 16V

N. art.: 534 0314 10 (attuale)
533 0090 10 (sostituito)

Riferimento OE: 5751.E0
5751.E1
5751.H2
9656150280



Figura 1: 534 0314 10 – Tendicinghia per cinghie poli-V



Figura 2: 533 0090 10 – Smorzatore di vibrazioni

Lo smorzatore di vibrazioni 533 0090 10 (figura 2) e il rullo corrispondente del braccio tenditore sono soggetti allo stesso tipo di usura. Da un punto di vista tecnico, si consiglia quindi di sostituire insieme entrambi i componenti. Per questo motivo Schaeffler Automotive Aftermarket offre solo il tendicinghia completo 534 0314 10 (figura 1).

Lo smorzatore di vibrazioni 533 0090 10 (figura 2) singolo non è più disponibile.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET